




STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1



Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CJ MML 235392/18

Vyřizuje / telefon
Jindra/485 243 883

V Liberci dne
26.10.2018

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Statutární město přijalo dne 19.10.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací na základě které Vám sdělujeme následující:

Stožáry ve Volgogradské ulici jsou nahrazovány v rámci přílohy k akci ČEZ Distribuce.

1. Ceny

Pozinkovaný stožár K8 včetně montáže 7.700 Kč bez DPH. Pozinkovaný stožár STB 8 – B s výložníkem UD1/76-1500 včetně montáže 9.700 Kč bez DPH. Demontáž stávajícího světelného místa komplet 920 Kč bez DPH.

Podrobněji jsou ceny uvedeny ve smlouvě o dílo, zveřejněné v Registru smluv na adrese <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6526215>

2. Počet stožárů zasažených korozi od psí moči

Koroze stožárů vyplývající z působení psí moči je samozřejmě závažný problém. Nicméně není možné přesně určit jednu příčinu koroze starých stožárů. Většinou se jedná o více aspektů – sůl, psí moč, stáří, kvalita materiálu. Garantovanou životnost pozinkovaných stožárů v současné době udávají výrobci zpravidla 30 let, obvykle „vydrží“ déle. Pozinkované stožáry mají rozhodně proti starším nepozinkovaným stožárům vyšší odolnost proti psí moči a dalším negativním vlivům. Bohužel zde ve Volgogradské ulici jsou 34 let staré stožáry JB10 z roku 1984 a dle dlouhodobé zkušenosti právě stožáry z let 1983 a 1984 vykazují zvýšenou náchylnost ke korozi. V posledních 4 letech jsme byli v této ulici nuceni již vyměnit z havarijních důvodů 5 stožárů, další stožáry byly před uvedenou akcí tzv. na hraně své životnosti. Ve Volgogradské ulici je měněno 31 stožárů.

3. Instalace nových a likvidace starých stožárů

Instalace nových stožárů je časově podmíněna jednak nosnou akcí ČEZ Distribuce a následně montážními možnostmi zhotovitelé firmy. Jelikož není možné ponechat veřejné osvětlení po delší dobu zhasnuté, je nutné stožáry umístit vedle stávajících „pomocných“, které budou následně demontovány.

4. Možnost povrchové úpravy stožárů

Oprava uvedených zkorodovaných stožárů nátěrem z výše uvedených příčin není možná.



Bc. David Novotný

Vedoucí odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku